АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА по организации доступности

МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»

на февраль 2016 года.

Организация доступности объекта для инвалидов

– форма обслуживания

таблица 1

№/№	категории инвалидов	вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«НЕТ» не организована доступность
1	все категории инвалидов				х
	в том числе инвалиды:				х
2	передвигающие на креслах-колясках				х
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата				х
4	с нарушением зрения				х
5	с нарушением слуха				х
6	с умственным нарушением				х

Состояние доступности основных структурно- функциональных зон

таблица 2

№/№	основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности основных категорий инвалидов					
		К передвигающие на креслах-колясках	**О** с другими нарушениями опорно-двиг. аппарата	**С** с нарушением зрения	**Г** с нарушением слуха	**У** с умственным нарушением	для всех категорий МГН
1	территория прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2	вход в здание	нет	нет	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
3	путь движения внутри здания	нет	нет	нет	нет	ДУ	нет
4	зона целевого назначения здания	нет	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
5	санитарно-гигиеничекие помещения	нет	нет	ДУ	ДУ	ДП	нет
6	система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
7	пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8	все зоны и участки	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
9	средства информации и телекоммуникации	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Указывается: ДП – доступно полностью, ДЧ – доступно частично, ДУ – доступно условно, Нет – не доступно

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

таблица 3

№ /№	наименование элементов объекта	категория инвалидов для которых установлен норматив	норматив доступности	фактическая величина, наличие	рекомендуемые мероприятия
1	вход на территорию	О С Г	наличие		
2	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	С	не менее 90 см		
3	знак доступности учреждения				установить
4	автостоянка посетителей				нет возможности установить
5	по пути к главному входу в здание:				
	указатели направления движения	Г	наличие		установить
	ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие		установить
6	открытая лестница:				
	высота подъема ступеней	С	не более 12 см	наличие	
	ширина ступени	С	не менее 40 см	наличие	
	поручни на высоте	С	85-90 см	наличие	
	рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	С	80 см	отсутствует	установить

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

таблица 4

№ /№	наименование элементов объекта	категория инвалидов для которых установлен норматив	норматив доступности	фактическая величина, наличие	рекомендуемые мероприятия
1	крыльцо или входная площадка		норматив не установлен		
2	поручни (ограждения) при высоте площадки более 45 см	С			
3	нескользкое покрытие	С			установить
4	навес	С	наличие		
5	рельефы (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см		установить
6	контрастная окраска перед первой и последней ступеней	С	наличие		
7	поручни с двух сторон на высоте	С	наличие 85-90 см		установить
8	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С	не менее 30 см		установить
9	входные двери		самозакрывающиеся		капитальный ремонт

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

Таблица 5

№/№	наименование элементов объекта	категория инвалидов для которых установлен норматив	норматив доступности	фактическая величина, наличие	рекомендуемые мероприятия
коридоры					
1	место отдыха и ожидания	С Г	не менее 1 ед.на этаж	менее 25 метров	
2	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не имеем	
лестница					
1	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см		установить
2	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие		окраска
	поручни с двух сторон	С	наличие 85-90 см	наличие	
3	горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	с	не менее 30 см		установить
4	знак доступности	С	наличие		установить
5	лифт пассажирский в зоне оказания услуг				отсутствует

САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 6

№/№ по плану БТИ	наименование элементов объекта помещений	категория инвалидов для которых установлен норматив	норматив доступности	фактическая величина, наличие	рекомендуемые мероприятия
	санузел				
	тактильная направляющая полоса в кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		обустроить

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

Таблица 7

№ /№	наименование элементов объекта	категория инвалидов для которых установлен норматив	норматив доступности	фактическая величина, наличие	рекомендуемые мероприятия
1	визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие		
2	надписи размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С С С С	не более 160 см не менее 7,5 см наличие		привести в соответствие с нормативом
3	тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота размещения маркировка кабинетов приема о стороны ручки на кабинках санитарно-бытовых помещений	С С С С	наличие 0-110 см наличие наличие		установить в соответствии с нормативами
4	текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее 1 шт		приобрести
5	телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С Г	не менее 1 шт		приобрести
6	речевые информаторы и маяки	С	наличие		
7	звуковой маяк у вход (динамик с радиотрансляцией) зоной слышимости до 5 м	С	наличие		
8	световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С Г	наличие		
9	малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	С Г	наличие		приобрести

Заключение о доступности МКДОУ для инвалидов

таблица 8

(нужное отметить знаком х)

степень доступности общественного здания	категория инвалидов				
	К	**О**	**С**	**Г**	**У**
объект полностью доступен					х
объект частично доступен, требуется частичная адаптация			х	х	
объект не доступен, требуется адаптация	х	х			

руководитель рабочей группы
Ягупова Л.Э.
Члены группы:
Забашева С.В.
Панова Л.Г.
Верзилина Т.В.

Заведующий МКДОУ Е.А. Богодомова